

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	이천사동중학교	점검시기	2021년 겨울철
작성자	남지영	확인자	양승선

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	이천사동중학교 일반옹벽2(담장)							
주소	경기도 이천시 대월면 경충대로 2050번길 68-13							
시설정보	준공(설치)년도	2010	연면적(m ²)	8314.9m ²	시트법 대상	<input type="checkbox"/> 1층 <input type="checkbox"/> 2층 <input type="checkbox"/> 3층		
	건물	건물용도	건물층수	건물구조				
	옹벽	재료	높이/길이	2.2m/49m	구조형식	담장 (철근콘크리트)		
	절토사면	경사도	높이/길이	-				
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유			
점검기간	2021. 12. 14. ~ 2021. 12. 14.			점검기관	이천사동중학교			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분		성명	소속기관				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원/직원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		남지영	이천사동중학교				
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원/직원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		양승선	이천사동중학교				
	<input type="checkbox"/> 공무원/직원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원/직원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원/직원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원/직원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
	<input type="checkbox"/> 공무원/직원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)							
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀 안전진단				이상없음			
	보수보강				이상없음			
	현지사정				이상없음			
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)				
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계	
	보수보강							
	현지사정							

6. 옹벽분야 점검표(재해취약시설 외 부대 옹벽)

점 검 일 시	2021. 12. 14. (14:00 ~ 15:00)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소	이천사동중학교(일반옹벽2)		
점 검 자	(소속) 이천사동중	(직위) 행정9급	(성명) 남지영 남지영
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속) 이천사동중	(직위) 행정실장	(성명) 양승선 양승선
점검자 의견 (총 평)			

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면				
- 균열의 발생 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 이음부 이격 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 전면부 배부름(돌출) 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 주변부 탁한 용수유출 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 낙석 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 단차, 전도 발생 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 옹벽 배면				
- 지반의 균열 및 침하 발생 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 배수로의 기능저하 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내)	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 콘크리트 파손	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				
○ 옹벽 기초부				
- 지반응기 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 옹벽 침하 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 주변부 탁한 용수유출 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 세굴의 발생 여부	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 기초 세굴 · 부등침하 · 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시